

Betreff : **Vordere und hintere Stoßfänger**Fahrzeugtyp : **348**

Beschreibung : Bei den 348-Fahrzeugen wurde ab der Assembly Nr. **12479** mit der Montage von Stoßfängern aus leichterem Material (Bayflex 110GR-S RIM) anstelle des zuvor eingesetzten Kunstharzes begonnen.

Ausgeschlossen von der Änderung bleiben die Fahrzeuge der USA-, Japan- und Kanada-Versionen.

Grund : Gewichtsverringering der Fahrzeuge.

ERSETZTE TEILE		NEUE TEILE	
E.T. Nr	Beschreibung	E.T. Nr	Beschreibung
62124910	Vorderer Stoß fänger aus Kunstharz	63236810	Vorderer Stoß fänger aus Bayflex Rim
62126910	Hinterer Stoß fänger aus Kunstharz	63337410	Hinterer Stoß fänger aus Bayflex Rim

Für den Lackierzyklus der neuen Stoßfänger bitte die in der Anlage beigefügten Angaben befolgen.

Bemerkungen für den Ersatzteilservice: Die alte Version ist durch die neuen Stoßfänger austauschbar.